

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Челябинский филиал ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Челябинский филиал ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"					
Бухгалтерия					
Отдел по работе с персоналом					
Служба сбыта					
Отдел промышленной безопасности и охраны труда					
Паросиловой цех					
79. Мастер по ремонту оборудования	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок	
82А(83А; 84А). Слесарь-ремонтник, 6 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок	
85. Электротягосварщик, 6 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок	
86. Электротягосварщик, 6 разряда	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок	
	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок	
	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок	
80А(81А). Слесарь-ремонтник (бригадир неосвобожденный), 6 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок	
68. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок	

(дежурный), 5 разряда				Начальник Паросилового цеха, служба закупок
<i>Котельных энергокорпуса</i>				
69. Старший машинист котлов, 6 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок
70. Машинист котлов, 6 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок
	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок
71A(72A). Машинист котлов, 5 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок
	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок
55. Старший мастер по ремонту оборудования	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок
	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок
57. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (бригадир неосвобожденный), 6 разряда	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок
	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок
	1 . Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок

	перерывы:2 по 15 минут				
58. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (бригадир неосвобожденный), б разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Зашита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок	
59А(60А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, б разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Зашита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок	
<i>Пиковая команда, водогрейные колбы</i>					
61. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, 5 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Зашита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок	
	Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур	Зашита от повышенных температур	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок	
65. Старший мастер по ремонту оборудования	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Зашита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок	
65. Электрогазосварщик, б разряда	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Зашита от АПФД	постоянно	Начальник Паросилового цеха	
	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Зашита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок	
66. Слесарь-ремонтник (бригадир неосвобожденный), б разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Зашита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок	
	Присвоить код согласно наименованию профессии или переименовать профессию по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	С даты издания приказа о завершении СОУТ	Специалист по организационному менеджменту и нормированию	
62А(63А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, 5 разряда	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Зашита от АПФД	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок	
	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов	Зашита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок	

		слуха (беруши, наушники)		
73. Старший машинист котлов, 6 разряда	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок
74. Машинист котлов, 6 разряда	1 . Обеспечить своевременную выдачу и применение, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок
<i>Комплекты изолаторы (ЦСДО) обжига известни и доломита</i>		Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок
75. Старший машинист котлов (ИОЦ), 5 разряда	1 . Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания (аэрозольные и противогазовые респираторы)	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок
	1 . Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы).	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок
	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок
76. Старший машинист котлов (ДОУ), 5 разряда	1 . Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок

	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания (аэрозольные и противогазовые респираторы)	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок
	Обеспечить регулярную уборку помещения оборудованием от пылевых отложений.	Защита от АПФД	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок
	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы).	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок
77. Машинист котлов (ИОЦ), 4 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок
	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания (аэрозольные и противогазовые респираторы)	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок
	Обеспечить регулярную уборку помещения оборудования от пылевых отложений.	Защита от АПФД	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок
	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы).	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок
	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок
78. Машинист котлов (ДОУ), 4 разряда	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:3 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания (аэрозольные и противогазовые респираторы)	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок
	Обеспечить регулярную уборку помещения оборудования от пылевых отложений.	Защита от АПФД	постоянно	Начальник Паросилового цеха, служба закупок
	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты			

	органов дыхания (маски, респираторы).			
	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Паросилового цеха службы закупок
Административно-хозяйственный участок				
Северный участок тепловых сетей				
88. Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования тепловых сетей (бригадир неосвобожденный), б разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Паросилового цеха службы закупок
	Присвоить код по ОК 016-94 согласно указанной профессии	Выполнение требований нормативных документов	С даты издания приказа о завершении СОУТ	Специалист по организационному менеджменту и нормированию
89A(90A; 91A). Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования тепловых сетей, б разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Паросилового цеха службы закупок
	Присвоить код по ОК 016-94 согласно указанной профессии	Выполнение требований нормативных документов	С даты издания приказа о завершении СОУТ	Специалист по организационному менеджменту и нормированию
92. Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования тепловых сетей, 5 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Паросилового цеха службы закупок
	Присвоить код по ОК 016-94 согласно указанной профессии	Выполнение требований нормативных документов	С даты издания приказа о завершении СОУТ	Специалист по организационному менеджменту и нормированию
95. Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования тепловых сетей (дежурный), б разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Паросилового цеха службы закупок
	Присвоить код по ОК 016-94 согласно указанной профессии	Выполнение требований нормативных документов	С даты издания приказа о завершении СОУТ	Специалист по организационному менеджменту и нормированию
Южный участок тепловых сетей				
98. Слесарь по ремонту и	Обеспечить своевременную выдачу и примене-	Защита от повышен-	постоянно	Начальник Паросилового цеха служ-

обслуживанию оборудования тепловых сетей (бригадир несвобожденный), 6 разряда	ние средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	ного уровня шума		ба закупок
99А(100А). Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования тепловых сетей, 6 разряда	Присвоить код по ОК 016-94 согласно указанной профессии	Выполнение требований нормативных документов	С даты издания приказа о завершении СОУТ	Специалист по организационному менеджменту и нормированию
101. Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования тепловых сетей, 5 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Выполнение требований нормативных документов	С даты издания приказа о завершении СОУТ	Специалист по организационному менеджменту и нормированию
97. Машинист насосных установок, 4 разряда	Присвоить код по ОК 016-94 согласно указанной профессии	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Паросилового цеха службы закупок
<i>Сетьвая насосная</i>	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Выполнение требований нормативных документов	С даты издания приказа о завершении СОУТ	Специалист по организационному менеджменту и нормированию
<i>Участок нападки сетей</i>	473. Старший специалист участка нападки	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Паросилового цеха службы закупок
<i>TЭЦ</i>	Переименовать профессию или присвоить код по ОК 016-94, согласно занимаемой должности	Выполнение требований нормативных документов	С даты издания приказа о завершении СОУТ	Специалист по организационному менеджменту и нормированию
<i>Котельный цех №2</i>	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Котельного цеха №2
111. Начальник цеха	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Котельного цеха №2
112. Заместитель начальника цеха по котельному оборудованию	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Котельного цеха №2
113. Старший мастер по ремонту оборудования	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Котельного цеха №2

115. Мастер по ремонту	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
116. Мастер по ремонту	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
117А(118А; 119А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (бригадир несвобожденный), б разряда	1 . Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок	
120. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, б разряда	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) 1 . Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от АПФД	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок	
121А(122А; 123А; 124А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, б разряда	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от АПФД	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок	
128А(127А; 129А). Слесарь	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) 1 . Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от АПФД	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок	
	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок

по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, 5 разряда	ние средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	ного уровня шума		служба закупок
	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
	1. Обеспечить своевременную выдачу специодежды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
131. Котлочист, 6 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
	1. Обеспечить своевременную выдачу специодежды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
	1. Установить рациональный режим труда и отдыха с регламентируемыми перерывами в работе 2 по 15 минут	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
	2. Контроль вибросостояния работающих механизмов			
	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы), обеспечить вентиляцию при выполнении работ	Защита от АПФД	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
132. Котлочист, 5 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
	1. Обеспечить своевременную выдачу специодежды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
	1. Установить рациональный режим труда и отдыха с регламентируемыми перерывами в работе 2 по 15 минут	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
	2. Контроль вибросостояния работающих механизмов			
	При выполнении работ в производственных по-	Защита от АПФД	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок

				служба закупок
133. Котлочист, 5 разряда	мешениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) обеспечить вентиляцию при выполнении работ	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) обеспечить вентиляцию при выполнении работ	Задита от АПФД	постоянно
				Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Задита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
	1. Установить рациональный режим труда и отдохва с регламентируемыми перерывами в работе 2 по 15минут 2. Контроль вибросостояния вращающихся механизмов	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Задита от повышенных температур	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) обеспечить вентиляцию при выполнении работ	Задита от АПФД	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
134. Котлочист, 5 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Задита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
	1. Установить рациональный режим труда и отдохва с регламентируемыми перерывами в работе 2 по 15минут 2. Контроль вибросостояния вращающихся механизмов	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Задита от повышенных температур	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
135. Котлочист, 5 разряда	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) обеспечить вентиляцию при выполнении работ	Задита от АПФД	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
	Обеспечить своевременную выдачу и применение	Задита от повышен-	постоянно	Начальник Котельного цеха №2

	ние средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Ного уровня шума	служба закупок	
137. Электросварщик ручной сварки, 6 разряда	1. Установить рациональный режим труда и отдыха с регламентируемыми перерывами в работе 2 по 15 минут 2. Контроль вибrosостояния врачающихся механизмов	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок	
138. Электрогазосварщик, 6 разряда	1. Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники) При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники) При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
140. Начальник смены	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) 1. Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники) 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы 2 по 15 минут Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
141. Старший машинист котельного оборудования, 7 разряда	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) 1. Обеспечить своевременную выдачу специодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы 2 по 15 минут Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
	1. Обеспечить своевременную выдачу специодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы 2 по 15 минут	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Котельного цеха №2

142. Машинист центрального теплового щита управления котлами, 6 разряда	ды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Задача от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) 1 . Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от АПФД Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
143. Машинист котлов (кот 1-2), 5 разряда	1 . Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
144. Машинист котлов (кот 3), 5 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники) 1 . Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
145. Машинист котлов (кот 4), 6 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники) 1 . Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур	Защита от повышенного уровня шума Защита от повышенных температур.	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок

	2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут			
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
146. Машинист котлов (кот 5,6), 6 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
147. Машинист котлов (кот 7), 6 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) Обеспечить регулярную уборку помещения оборудования от пылевых отложений.	Защита от АПФД	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
148. Машинист котлов (кот 8-11), 6 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок

149. Машинист-обходчик по котельному оборудованию, 4 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
	1. Обеспечить своевременную выдачу спедодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
150. Машинист-обходчик по котельному оборудованию, 4 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
	1 . Обеспечить своевременную выдачу спедодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
151. Машинист-обходчик по котельному оборудованию, 4 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
	1 . Обеспечить своевременную выдачу спедодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
152. Машинист-обходчик по котельному оборудованию, 4 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
	1 . Обеспечить своевременную выдачу спедодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
154. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций, 5 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
	1 . Обеспечить своевременную выдачу спедодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗор	Защита от повышенного уровня химиче-	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок

	гиков дыхания	ского фактора		
	При выполнении работ в производственных по- мещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно	Начальник Котельного цеха №2 служба закупок
Участок топливоподачи				
155. Старший машинист топ- ливоподачи, 4 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Зам. начальника по топливоподачи, служба закупок
	При выполнении работ в производственных по- мещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно	Зам. начальника по топливоподачи, служба закупок
156. Машинист топливопо- дачи, 4 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Зам. начальника по топливоподачи, служба закупок
	При выполнении работ в производственных по- мещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно	Зам. начальника по топливоподачи, служба закупок
157. Машинист топливопо- дачи, 4 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Зам. начальника по топливоподачи, служба закупок
	При выполнении работ в производственных по- мещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно	Зам. начальника по топливоподачи, служба закупок
160. Машинист топливопо- дачи, 4 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Зам. начальника по топливоподачи, служба закупок
	При выполнении работ в производственных по- мещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно	Зам. начальника по топливоподачи, служба закупок
159. Машинист топливопо- дачи, 4 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Зам. начальника по топливоподачи, служба закупок
	При выполнении работ в производственных по- мещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно	Зам. начальника по топливоподачи, служба закупок
158. Машинист топливопо- дачи, 4 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Зам. начальника по топливоподачи, служба закупок
	При выполнении работ в производственных по- мещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно	Зам. начальника по топливоподачи, служба закупок
161. Слесарь по ремонту до-	Обеспечить своевременную выдачу и примене-	Защита от повышен-	постоянно	Зам. начальника по топливоподачи,

рожно-строительных машин и тракторов, 6 разряда	ние средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	ного уровня шума		служба закупок
	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно	Зам. начальника по топливоподачи, служба закупок
163. Машинист бульдозера (Р=175 л.с.), 5 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня шума в кабине	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Зам. начальника по топливоподачи, служба закупок
	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно	Зам. начальника по топливоподачи, служба закупок
	Обеспечить сидения кресел и полы в кабинах крана специальными выбрасывающими ковриками, настилами.	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	Зам. начальника по топливоподачи, служба закупок
	Провести оплетку рычагов управления	Снижение повышенного локального вибрации	постоянно	Зам. начальника по топливоподачи, служба закупок
162. Машинист бульдозера (Р=175 л.с.), 5 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня шума в кабине	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Зам. начальника по топливоподачи, служба закупок
	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно	Зам. начальника по топливоподачи, служба закупок
	Обеспечить сидения кресел и полы в кабинах крана специальными выбрасывающими ковриками, настилами.	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	Зам. начальника по топливоподачи, служба закупок
	Провести оплетку рычагов управления	Снижение повышенного локального вибрации	постоянно	Зам. начальника по топливоподачи, служба закупок
166. Токарь, 5 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Зам. начальника по топливоподачи, служба закупок
	Присвоить код по ОК 016-94 согласно указанной профессии	Выполнение требований нормативных документов	. С даты издания приказа о завершении СОУТ	Специалист по организационному менеджменту и нормированию
167. Фрезеровщик, 5 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Зам. начальника по топливоподачи, служба закупок
<i>Турбинный цех №1</i>				
180. Мастер по ремонту оборудования	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок
181. Мастер по ремонту обо-	Обеспечить своевременную выдачу и примене-	Защита от повышен-	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1,

рудования	ние средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	ного уровня шума		служба закупок	
182. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (бригадир неосвобожденный), б разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок	
	1 . Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы 2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок	
183. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (бригадир неосвобожденный), б разряда	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от АПФД	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок	
	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок	
	1 . Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы 2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок	
185. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования, б разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники) При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок	
	1 . Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы 2 по 15 минут	Защита от АПФД	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок	
184. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования, б разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок	
	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты	Защита от АПФД	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок	

	органов дыхания (маски, респираторы)			
	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок
186. Слесарь по ремонту погазотурбинного оборудования, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок
	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок
	1 . Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур труда, 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок
187. Слесарь по ремонту погазотурбинного оборудования, 6 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок
	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок
	1 . Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур труда, 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок
188. Слесарь по ремонту погазотурбинного оборудования, 6 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок
	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок
	1 . Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур труда, 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок
189. Слесарь по ремонту погазотурбинного оборудования, 6 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок

	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок
192. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования, 5 разряда	1. Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (беруши, наушники) 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок
194. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования, 5 разряда	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок
196. Электросварщик ручной сварки, 5 разряда	1. Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (беруши, наушники) 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок
198. Машинист крана (кран-балки, 5 разряда)	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок
198. Машинист крана (кран-балки, 5 разряда)	1. Обеспечить своевременную выдачу специодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок
198. Машинист крана (кран-балки, 5 разряда)	Разработать и выполнить мероприятия по сниже-	Снижение повышен-	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1,

новщик), 6 разряда	нико уровня шума в кабине крана	ного уровня шума		
	Обеспечить сидения кресел и полы в кабине крана специальными виброгасящими ковриками, настилами.	Снижение повышенного уровня общей вибрации Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок
199. Машинист крана (крановщик), 6 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня шума в кабине крана	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок
	1. Обеспечить сидения кресел и полы в кабине крана специальными виброгасящими ковриками, настилами. 2. Выполнить рихтовку подкрановых путей крана №3	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок
		Снижение повышенного уровня локальной вибрации	2020г	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок
200. Начальник смены	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок
201. Старший машинист турбинного отделения, 7 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок
	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок
203. Машинист центрального генераторного щита управления паровыми турбинами, 6 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок
202. Машинист паровых турбин (паровые турбины 6-7), 6 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок
204. Машинист паровых турбин (паровая турбина 5), 5 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок
205. Машинист паровых турбин (паровые турбины 2, 4), 5 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок
206. Машинист паровых турбин (паровые турбины 2, 4), 5				

разряда	слуха (беруши, наушники)				
207. Машинист паровых турбин (паровые турбины 3, 9), 5 разряда	1. Обеспечить своевременную выдачу спедодежды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок	
208. Машинист насосных установок, 3 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок	
209. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию (турбины 2-9), 4 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок	
213. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию (7 турбина), 4 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок	
210. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию (3, 4 турбина), 4 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок	
211. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию (5 турбина), 4 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок	
212. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию (6 турбина), 4 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок	
214. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций, 5 разряда	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АГФД	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок	
	1. Обеспечить своевременную выдачу спедодежды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок	
	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Турбинного цеха №1, служба закупок	
<i>Турбокомпрессорный цех</i>					
215. Мастер по ремонту оборудования	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №2, служба закупок	

	слуха (беруши, наушники)			
	1. Установить рациональный режим труда и от- дыха с регламентируемыми перерывами в работе 2 по 15минут 2. Контроль вибросостояния вращающихся меха- низмов	Снижение повышен- ного уровня общей вибрации	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №2, служба закупок
216. Слесарь по ремонту па- рогазотурбинного оборудования (бригадир несвобож- денный), б разряда	Обеспечить своевременную выдачу и примене- ние средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышен- ного уровня шума	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №2, служба закупок
	1. Установить рациональный режим труда и от- дыха с регламентируемыми перерывами в работе 2 по 15минут 2. Контроль вибросостояния вращающихся меха- низмов	Снижение повышен- ного уровня общей вибрации	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №2, служба закупок
218А(219А). Слесарь по ре- монту парогазотурбинного оборудования, 5 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и примене- ние средств индивидуальной защиты органов слуха(беруши, наушники)	Защита от повышен- ного уровня шума	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №2, служба закупок
	1. Установить рациональный режим труда и от- дыха с регламентируемыми перерывами в работе 2 по 15минут 2. Контроль вибросостояния вращающихся меха- низмов	Снижение повышен- ного уровня общей вибрации	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №2, служба закупок
221. Машинист крана (кра- новщик), 5 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по сниже- нию уровня шума в кабине крана	Снижение повышен- ного уровня шума	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №2, служба закупок
	Обеспечить сидения кресел и поль в кабине крана специальными виброгасящими ковриками, настилами.	Снижение повышен- ного уровня локаль- ной вибрации	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №2, служба закупок
222. Старший машинист тур- бинного отделения (2А), 5 разряда	Провести оплетку рычагов управления	Защита от повышен- ного уровня шума	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №2, служба закупок
	1. Установить рациональный режим труда и от- дыха с регламентируемыми перерывами в работе 2 по 15минут 2. Контроль вибросостояния вращающихся меха- низмов	Снижение повышен- ного уровня общей вибрации	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №2, служба закупок
223. Машинист паровых тур- бин (паровые турбины 1А- 2А), 4 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и примене- ние средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышен- ного уровня шума	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №2, служба закупок
	1. Установить рациональный режим труда и от- дыха с регламентируемыми перерывами в работе 2 по 15минут	Снижение повышен- ного уровня общей вибрации	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №2, служба закупок

	2. Контроль выбросостояния вращающихся механизмов			
224. Машинист паровых турбин (паровые турбины ЗА-4), 4 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №2, служба закупок
225. Машинист паровых турбин (паровая турбина 8), 4 разряда	1. Установить рациональный режим труда и отдохха с регламентируемыми перерывами в работе 2 по 15минут 2. Контроль выбросостояния вращающихся механизмов	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №2, служба закупок
226. Машинист паровых турбин (паровая турбина 6)	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники) 1. Установить рациональный режим труда и отдохха с регламентируемыми перерывами в работе 2 по 15минут 2. Контроль выбросостояния вращающихся механизмов	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №2, служба закупок
227. Машинист насосных установок, 3 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №2, служба закупок
228. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию, 3 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №2, служба закупок
229. Мастер по ремонту оборудования	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №3, служба закупок
230. Слесарь по ремонту патрогоизтурбинного оборудования	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №3, служба закупок
	1. Обеспечить своевременную выдачу спедодежды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима	Защита от повышенных температур	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №3, служба закупок

	труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут			
	При выполнении работ в производственных по- мещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №3, служба закупок
	Присвоить код по ОК 016-94 согласно указанной профессии	Выполнение требова- ний нормативных документов	. С даты из- дания прика- за о заверше- нии СОУТ	Специалист по организационному менеджменту и нормированию
231. Слесарь по ремонту па- рогазотурбинного оборудования	Обеспечить своевременную выдачу и примене- ние средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышен- ного уровня шума	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №3, служба закупок
	1 . Обеспечить своевременную выдачу спецодеж- ды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышен- ных температур	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №3, служба закупок
	При выполнении работ в производственных по- мещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №3, служба закупок
	Присвоить код по ОК 016-94 согласно указанной профессии	Выполнение требова- ний нормативных документов	. С даты из- дания прика- за о заверше- нии СОУТ	Специалист по организационному менеджменту и нормированию
234. Электротогазосварщик ручной сварки, 5 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и примене- ние средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышен- ного уровня шума	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №3, служба закупок
	1 . Обеспечить своевременную выдачу спецодеж- ды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышен- ных температур	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №3, служба закупок
	При выполнении работ в производственных по- мещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №3, служба закупок
235. Машинист крана (кра- новщик), 5 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по сниже- нию уровня шума в кабине крана	Снижение повышен- ного уровня шума	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №3, служба закупок
	Обеспечить сидения кресел и полы в кабине крана специальными виброгасящими ковриками, настилами.	Снижение повышен- ного уровня локаль- ной вибрации	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №3, служба закупок
236. Старший машинист тур- бинного отделения, 5 разряда	Провести оплетку рычагов управления	Защита от повышен- ного уровня шума	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №3, служба закупок

	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №3, служба закупок
237. Машинист паровых турбин, 4 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №3, служба закупок
	1. Обеспечить своевременную выдачу специодежды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №3, служба закупок
238. Машинист паровых турбин, 4 разряда	Присвоить код по ОК 016-94 согласно указанной профессии	Выполнение требований нормативных документов	. С даты издания приказа о завершении СОУТ	Специалист по организационному менеджменту и нормированию
	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Зам. начальника Гурбинного цеха №3, служба закупок
	1. Обеспечить своевременную выдачу специодежды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №3, служба закупок
	Присвоить код по ОК 016-94 согласно указанной профессии	Выполнение требований нормативных документов	. С даты издания приказа о завершении СОУТ	Специалист по организационному менеджменту и нормированию
239. Машинист паровых турбин, 4 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №3, служба закупок
	1. Обеспечить своевременную выдачу специодежды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №3, служба закупок
	Присвоить код по ОК 016-94 согласно указанной профессии	Выполнение требований нормативных документов	. С даты издания приказа о завершении СОУТ	Специалист по организационному менеджменту и нормированию
240. Машинист-обходчик по	Обеспечить своевременную выдачу и применение	Защита от повышен-	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха

Турбинному оборудованию, 3 разряда	ние средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники	ного уровня шума		№3, служба закупок
	1. Обеспечить своевременную выдачу специальды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Зам. начальника Турбинного цеха №3, служба закупок
Химический цех №1				
242. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования, 6 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Химического цеха №1 служба закупок
243А(244А). Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования, 5 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Химического цеха №1 служба закупок
245. Электросварщик ручной сварки, 5 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Химического цеха №1 служба закупок
246. Старший аппаратчик химводоочистки электростанции 1-4 группы, 4 разряда	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно	Начальник Химического цеха №1 служба закупок
247. Аппаратчик химводоочистки электростанции (1-4 группы), 4 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Химического цеха №1 служба закупок
248. Аппаратчик химводоочистки электростанции (1-4 группы), 3 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания (аэрозольные и противогазовые респираторы))	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Начальник Химического цеха №1 служба закупок
	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Химического цеха №1 служба закупок
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания (аэрозольные и противогазовые респираторы))	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Начальник Химического цеха №1 служба закупок

249. Аппаратчик химводоочистки электростанции (1-4 группы), 3 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Химического цеха №1 служба закупок
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания (аэрозольные и противогазовые респираторы)	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Начальник Химического цеха №1 служба закупок
250. Аппаратчик химводоочистки электростанции (1-4 группы), 3 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Химического цеха №1 служба закупок
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания (аэрозольные и противогазовые респираторы)	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Начальник Химического цеха №1 служба закупок
251. Аппаратчик химводоочистки электростанции, (1-4 группа), 3 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Химического цеха №1 служба закупок
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания (аэрозольные и противогазовые респираторы)	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Начальник Химического цеха №1 служба закупок
252. Инженер, 1 категории	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания (аэrozольные и противогазовые респираторы)	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Начальник Химического цеха №1 служба закупок
253. Инженер	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания (аэrozольные и противогазовые респираторы)	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Начальник Химического цеха №1 служба закупок
254. Лаборант химического анализа (дневной), 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания (аэrozольные и противогазовые респираторы)	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Начальник Химического цеха №1 служба закупок
255. Лаборант химического анализа (дневной), 4 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания (аэrozольные и противогазовые респираторы)	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Начальник Химического цеха №1 служба закупок
256. Лаборант химического анализа (смена), 4 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания (аэrozольные и противогазовые респираторы)	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Начальник Химического цеха №1 служба закупок
257. Лаборант химического	При работе на участках с повышенным содержа-	Защита от повышен-	постоянно	Начальник Химического цеха №1

анализа (смена), 4 разряда	нием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания (аэrozольные и противогазовые респираторы)	ного уровня химического фактора	служба закупок
258A(259A). Грузчик, 4 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно Начальник Химического цеха №1 служба закупок
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания (аэrozольные и противогазовые респираторы)	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно Начальник Химического цеха №1 служба закупок
<i>Химический цех №2</i>			
262. Слесарь-ремонтник (бригадир неосвобожденный), 6 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно Начальник Химического цеха №2 служба закупок
263A(264A; 285A). Слесарь-ремонтник, 6 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно Начальник Химического цеха №2 служба закупок
268. Электрогазосварщик, 6 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно Начальник Химического цеха №2 служба закупок
	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно Начальник Химического цеха №2 служба закупок
269. Старший аппаратчик химводоочистки, 4 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно Начальник Химического цеха №2 служба закупок
271. Аппаратчик химводоочистки, 4 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания (аэrozольные и противогазовые респираторы)	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно Начальник Химического цеха №2 служба закупок
	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно Начальник Химического цеха №2 служба закупок
270. Аппаратчик химводоочистки, 4 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания (аэrozольные и противогазовые респираторы)	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно Начальник Химического цеха №2 служба закупок
272. Аппаратчик химводоочистки, 4 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно Начальник Химического цеха №2 служба закупок
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания (аэrozольные и противогазовые респираторы)	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно Начальник Химического цеха №2 служба закупок

	органов дыхания (аэрозольные и противогазовые респираторы)	ского фактора		
	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Химического цеха №2 служба закупок
274А(275А). Гасильщик извести, 4 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания (аэрозольные и противогазовые респираторы)	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Начальник Химического цеха №2 служба закупок
	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Химического цеха №2 служба закупок
Химическая лаборатория				
277. Старший лаборант химического анализа (ХВО Дневной), 4 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания (аэрозольные и противогазовые респираторы)	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Начальник лаборатории, служба закупок
279. Лаборант химического анализа (ХВО Смена), 4 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания (аэрозольные и противогазовые респираторы)	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Начальник лаборатории, служба закупок
280. Лаборант химического анализа (Энергокорпус смена), 4 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания (аэрозольные и противогазовые респираторы)	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Начальник лаборатории, служба закупок
278. Лаборант химического анализа (ЦСДО дневной), 4 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания (аэрозольные и противогазовые респираторы)	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Начальник лаборатории, служба закупок
Электрический цех				
281. Начальник смены	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Электрического цеха, служба закупок
282. Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанции, 5 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Электрического цеха, служба закупок
283. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций, 4 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Электрического цеха, служба закупок
284. Электромонтер по об-	Обеспечить своевременную выдачу и примене-	Защита от повышен-	постоянно	Начальник Электрического

служиванию электрооборудования электростанций, 4 разряда	ние средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	ного уровня шума	цеха, служба закупок
285. Электромонтер главного щита управления электростанции, 4 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно Начальник Электрического цеха, служба закупок
287. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (котельных) дежурный, 6 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно Начальник Электрического цеха, служба закупок
	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно Начальник Электрического цеха, служба закупок
<i>Участок по ремонту электрооборудования</i>			
289. Электрослесарь по ремонту электрических машин, 6 разряда	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно Начальник Электрического цеха, служба закупок
	2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут		
	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно Начальник Электрического цеха, служба закупок
	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно Начальник Электрического цеха, служба закупок
290А(291А; 292А; 293А). Электрослесарь по ремонту электрических машин, 5 разряда	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно Начальник Электрического цеха, служба закупок
	2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут		
	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно Начальник Электрического цеха, служба закупок
	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно Начальник Электрического цеха, служба закупок
<i>Участок по ремонту электрооборудования электростанций</i>			

295А(296А). Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций, 6 разряда	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Электрического цеха, служба закупок
299. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций, 5 разряда	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от АПФД	постоянно	Начальник Электрического цеха, служба закупок
Участок по ремонту оборудования распределительных устройств	1. Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники) 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник Электрического цеха, служба закупок
301А(302А; 303А; 304А). Электротехник по ремонту оборудования распределительных устройств, 6 разряда	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от АПФД	постоянно	Начальник Электрического цеха, служба закупок
Производственная лаборатория	Участок по ремонту оборудования распределительных устройств	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Электрического цеха, служба закупок
Цех тепловой автоматики и измерений	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник Электрического цеха, служба закупок
315. Старший электротехник по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, 5 разряда	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно	Начальник цеха ТАИ, служба закупок
	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник цеха ТАИ, служба закупок
	1. Обеспечить своевременную выдачу спаслеки, защищающую от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник цеха ТАИ, служба закупок

	2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут			
316. Электролесасарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, 4 разряда	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Задача от АПФД	постоянно	Начальник цеха ТАИ, служба закупок
	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник цеха ТАИ, служба закупок
	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник цеха ТАИ, служба закупок
<i>Участок по ремонту и обслуживанию</i>				
317A(318A; 319A; 320A; 321A; 322A). Электролесасарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, 6 разряда	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник цеха ТАИ, служба закупок
	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно	Начальник цеха ТАИ, служба закупок
	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник цеха ТАИ, служба закупок
323A(324A; 325A; 326A). Электролесасарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, 5 разряда	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник цеха ТАИ, служба закупок
	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник цеха ТАИ, служба закупок
	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно	Начальник цеха ТАИ, служба закупок
<i>Участок по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений в химическом цехе</i>				

327. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, 5 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Задита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник цеха ТАИ, служба закупок
Участок по ремонту и обслуживанию приборов пирометрии, расхода и давления				
329А(330А). Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, 6 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Задита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник цеха ТАИ, служба закупок
331А(332А; 333А). Электротягасарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, 5 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Задита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник цеха ТАИ, служба закупок
334А(335А). Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, 4 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Задита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник цеха ТАИ, служба закупок
Участок автоматизированных систем управления технологическими процессами				
338. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электротехнического оборудования, 5 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Задита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник цеха ТАИ, служба закупок
Цех по ремонту энергооборудования				
350. Начальник цеха	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Задита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
351. Ведущий специалист по ремонту	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Задита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
Участок по ремонту турбинного и турбокомпрессорного оборудования				
352. Начальник участка	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Задита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
353. Ведущий инженер по наладке САР и виброобследованию	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Задита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
354. Инженер по наладке САР и виброобследованию	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов	Задита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба

		слуха (беруши, наушники)	Задача от повышенного уровня шума	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
355. Мастер по ремонту оборудования турбинных цехов	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	1. Установить рациональный режим труда и отдохна с регламентируемыми перерывами в работе 2 по 15минут 2. Контроль вибросостояния вращающихся механизмов	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
356. Мастер по ремонту оборудования турбинных цехов	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	1. Установить рациональный режим труда и отдохна с регламентируемыми перерывами в работе 2 по 15минут 2. Контроль вибросостояния вращающихся механизмов	Задача от повышенного уровня шума	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
357. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (бригадир несвободный), 6 разряда	1 . Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, Респираторы)	Задача от повышенных температур	Задача от АПФД	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
358А(359А; 360А; 361А; 362А; 363А; 364А; 365А; 366А). Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования, 6 разряда	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	1. Установить рациональный режим труда и отдохна с регламентируемыми перерывами в работе 2 по 15минут 2. Контроль вибросостояния вращающихся механизмов	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
	1 . Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, Респираторы)	Задача от повышенных температур	Задача от АПФД	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	1. Установить рациональный режим труда и отдохна с регламентируемыми перерывами в работе 2 по 15минут 2. Контроль вибросостояния вращающихся механизмов	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок

	ние средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	нного уровня шума	тического оборудования, служба закупок	
	1. Установить рациональный режим труда и отдоха с регламентируемыми перерывами в работе 2 по 15 минут 2. Контроль вибrosостояния вращающихся механизмов	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
369А(370А; 371А; 372А; 373А; 374А; 375А; 376А; 377А; 378А; 379А; 380А). Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования, 5 разряда	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
381. Токарь, 6 разряда	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от АПФД	постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
382. Газорезчик, 5 разряда	1. Установить рациональный режим труда и отдоха с регламентируемыми перерывами в работе 2 по 15 минут 2. Контроль вибrosостояния вращающихся механизмов	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники) Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) Обеспечить производство газорезательных работ с применением выбросгасящих ковриков, настилов.	Защита от АПФД	постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
383. Электросварщик ручной	Провести оплетку рычагов управления	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок

спарки, б разряда		ных температур		тического оборудования, служба закупок
	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
385. Электросварщик ручной спарки, 5 разряда	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
Участок по ремонту котельного и теплосетевого оборудования				Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
386. Начальник участка	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
387. Мастер по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
388. Мастер по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
389А(390А; 391А). Слесарь по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ	Защита от повышенного уровня химиче-	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба	

котельных и пылеприготви- тельных цехов (бригадир неосвобожденный), 6 разряда	органов дыхания	ского фактора		закупок
	При выполнении работ в производственных по- мещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно	Начальник цеха по ремонту энерге- тического оборудования, служба закупок
	Обеспечить своевременную выдачу и примене- ние средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышен- ного уровня шума	постоянно	Начальник цеха по ремонту энерге- тического оборудования, служба закупок
	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодеж- ды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышен- ных температур	постоянно	Начальник цеха по ремонту энерге- тического оборудования, служба закупок
392А(393А; 394А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготви- тельных цехов, 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышен- ного уровня химиче- ского фактора	постоянно	Начальник цеха по ремонту энерге- тического оборудования, служба закупок
	При выполнении работ в производственных по- мещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно	Начальник цеха по ремонту энерге- тического оборудования, служба закупок
	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышен- ного уровня шума	постоянно	Начальник цеха по ремонту энерге- тического оборудования, служба закупок
	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодеж- ды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышен- ных температур	постоянно	Начальник цеха по ремонту энерге- тического оборудования, служба закупок
395А(396А; 397А; 398А; 399А; 400А; 401А; 402А; 403А; 404А). Слесарь по ре- монту оборудования котель- ных и пылеприготвитель- ных цехов, 5 разряда	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодеж- ды, защищающую от повышенных температур 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышен- ных температур	постоянно	Начальник цеха по ремонту энерге- тического оборудования, служба закупок
	При работе на участках с повышенным содержа- нием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышен- ного уровня химиче- ского фактора	постоянно	Начальник цеха по ремонту энерге- тического оборудования, служба закупок
	При выполнении работ в производственных по- мещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Защита от АПФД	постоянно	Начальник цеха по ремонту энерге- тического оборудования, служба закупок
	Обеспечить своевременную выдачу и приме-	Защита от повышен- ного уровня	постоянно	Начальник цеха по ремонту энерге-

	ние средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	ного уровня шума		тического оборудования, служба закупок
405. Электротрогазосварщик, 6 разряда	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенных температур Задита от АПФД Защита от повышенного уровня шума	постоянно постоянно постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
407. Электротрогазосварщик, 6 разряда	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенных температур Задита от АПФД Защита от повышенного уровня шума	постоянно постоянно постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
408. Электротрогазосварщик, 5 разряда	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенных температур Задита от АПФД Защита от повышенного уровня шума	постоянно постоянно постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
410. Газорезчик, 5 разряда	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты	Защита от повышенных температур Задита от АПФД	постоянно постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба

	органов дыхания (маски, респираторы)			закупок
	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
411. Газорезчик, 4 разряда	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
412. Огнеупорщик, 6 разряда	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
413. Огнеупорщик, 5 разряда	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
414. Огнеупорщик, 4 разряда	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок

	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)	Задача от АПФД	постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
	Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Задача от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
416. Изолировщик на термоизоляции, 6 разряда	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Задача от повышенных температур	постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
417. Изолировщик на термоизоляции, 5 разряда	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Задача от АПФД	постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
418A(419A). Изолировщик на термоизоляции, 4 разряда	1. Обеспечить своевременную выдачу спецодежды, защищающую от повышенных температур труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут 2. В целях организации рационального режима труда и отдыха установить регламентированные перерывы:2 по 15 минут	Задача от повышенных температур	постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
	При выполнении работ в производственных помещениях цеха использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) Обеспечить своевременную выдачу и применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Задача от АПФД	постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок
		Задача от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник цеха по ремонту энергетического оборудования, служба закупок

Дата составления: 26.12.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер филиала

(должность)

Мартынов В.В.
Ф.И.О.

30.12.2019
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по охране труда ОПБ и ОГ

(должность)

Долбина Н.В.
Ф.И.О.

30.12.2019
(дата)

Главный специалист группы по работе с персоналом

(должность)

Ибрагимова Г.В.
Ф.И.О.

30.12.2019
(дата)

Председатель профсоюзного комитета

(должность)

Никифорова В.Э.
Ф.И.О.

30.12.2019
(дата)

Начальник Паросилового цеха

(должность)

Сафин И.С.
Ф.И.О.

30.12.2019
(дата)

Начальник Котельного цеха №2

(должность)

Петров И.В.
Ф.И.О.

30.12.2019
(дата)

Начальник Турбинного цеха №1

(должность)

Черных А.П.
Ф.И.О.

30.12.2019
(дата)

Начальник электрического цеха

(должность)

Волчихин А.Э.
Ф.И.О.

30.12.2019
(дата)

Начальник Химического цеха №1

(должность)

Кононенко Д.А.
Ф.И.О.

30.12.2019
(дата)

Начальник Химического цеха №2

(должность)

Комаров Е.В.
Ф.И.О.

30.12.2019
(дата)

Начальник ЦГАИ

(должность)

Первухин С.И.
Ф.И.О.

30.12.2019
(дата)

Начальник производственного отдела в г. Чебаркуль

(должность)

Архипов А.Н.
Ф.И.О.

30.12.2019
(дата)

Ведущий специалист по ОТ, Э и ПБ г. Чебаркуль

(должность)

Игонина Н.В.
Ф.И.О.

30.12.2019
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298

(№ в реестре экспертов)

С.Ильин

Павлова С.И.
Ф.И.О.

26.12.2019
(дата)

<u>4276</u> <small>(№ в реестре экспертов)</small>	 <small>подпись</small> <u>Кузенкова</u> <small>ФИО</small>	<u>16.12.2019</u> <small>(дата)</small>
<u>4267</u> <small>(№ в реестре экспертов)</small>	 <small>подпись</small> <u>Дмитриева</u> <small>ФИО</small>	<u>16.12.2019</u> <small>(дата)</small>